

CERA  BYX.CZ



TECHNICKÝ LIST

Přečtete si informace potřebné pro skladování, aklimatizaci, následnou instalaci a další bezproblémové používání zakoupené spárovky.

Doporučujeme pokyny pečlivě přečíst ještě před instalací spárovky, a samozřejmě poté pokyny důsledně dodržovat. Jedině tak se budete moci radovat ze zakoupeného výrobku po dlouhou dobu.

INFORMACE O VÝROBKU

Spárovka je produkt z přírodního materiálu (dřeva), který je schopen stále měnit svůj objem a tvar. Z důvodu schopnosti nabírat a vydávat vlhkost v důsledku momentálních klimatických podmínek může docházet k čelním trhlinám, trhlinám v ploše či k prohnutí celé desky. Jinak spárovka nabírá a vydává vlhkost na povrchu a jinak uvnitř. Vlhkost vysušené spárovky, která míří do prodeje, je okolo 8 % (± 2 %). To odpovídá vlhkosti vzduchu 40–55 % při okolní teplotě okolo 20 °C.

PŘEVOZ, AKLIMATIZACE A SKLADOVÁNÍ

Spárovka by neměla přímo přecházet z prostředí do prostředí s velkým rozdílem teplot a vlhkosti. Tento přechod by se měl dít pozvolna.

Věnujte zvýšenou pozornost tomuto doporučení, zejména v zimním období, kdy je spárovka při expedici a převozu vystavena venkovním teplotám. Následným uskladněním ve vytápěných a přesušených prostorech může dojít k velkému, až šokovému, teplotnímu a vlhkosnímu rozdílu!!! Spárovka potřebuje čas nutný pro vyrovnání vlhkosti v celém svém průřezu. To platí rovněž pro transport a následnou finální instalaci hotového výrobku do staveb.

Po převozu ponechte spárovku zabalenou v ochranné fólii (pro mírnější přechod mezi prostředím) a takto minimálně 1–2 týdny aklimatizujte. Poté odstraňte ochrannou fólii a nechte opět 1–2 týdny aklimatizovat v prostorách, kde bude spárovka zpracovávána. Po celou dobu aklimatizace skladujte spárovku v uzavřených a suchých prostorech, chráňte před přímým slunečním zářením a zabraňte velkým teplotním a vlhkosním výkyvům. Spárovky nesmí být skladovány v bezprostřední blízkosti topných těles, v blízkosti studených a vlhkých stěn, dveří nebo oken. Balík spáravek, ale i jednotlivé desky, je nutné skladovat naležato a dostatečně proložené proklady o stejné velikosti. Doporučujeme jeden proklad na 0,5 m délky, umístěný příčně vůči podélnému směru spárovky. Pokud skladujete a aklimatizujete více spáravek uložených bezprostředně na sobě, vězte, že spárovka uvnitř balíku může mít jinou vlhkost a vlastnosti oproti spárávkám na vrchní a spodní straně balíku. Pokud budete zpracovávat více spáravek najednou, je vhodné tyto aklimatizovat a skladovat jednotlivě proložené s volným působením vzduchu mezi nimi (viz obr. č. 1). Nepotřebované spárovky či zbytkový formát skladujte taktéž dle výše uvedených zásad skladování.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Spárovku je potřebné ošetřit a povrchově upravit vždy z obou stran, a na všech hranách stejným způsobem a materiálem, a to nejméně dvakrát. Používejte pouze materiály k povrchové úpravě určené – laky, oleje, vosky a podobně.

PRODUKTOVÝ TECHNICKÝ LIST – Lepené

Spárovky z dubu letního/zimního (Quercus robur, Q. petraea) a jasanu (Fraxinus excelsior). Výroba: OKAN TRADING s.r.o., Štěpánov–Přelouč, Pardubice VI, 53501. Přírodní odstín, vlhkost 8–10 % (±2 %, třída použití 1, UNI EN 322:1994), broušení 100–120 zrnitost. Lepidla D4 PVAc (DIN EN 204), Protodur 303.0, močovino-formaldehydová. Emise E1.

Typy: průběžná spárovka, napojovaná spárovka, jednovrstvá deska, třívrstvá bidoska, lepená lamela v celé délce (natupo). Vysoká pevnost a tvarová stabilita, určeno pro nábytkářský průmysl.

VÝŘEZÁVÁNÍ OTVORŮ

Veškeré výřezy jako otvory pro dřez nebo varnou desku musí být minimálně o 5 mm větší než zařízení, které se do výřezu bude vkládat. Více informací hledejte v návodu konkrétního zařízení. Otvor pro baterii musí mít průměr o 3 mm větší než je průměr trubky. Surové hrany po výřezu otvoru je potřeba hojně nasáknout olejem ještě před namontováním zařízení. Výřez pro varnou desku opatřete hliníkovou páskou, která eliminuje nadměrné přesušení. Pokud je pod spárovku instalována myčka na nádobí, pračka či mikrovlnná trouba, opatřete spárovku z její spodní strany izolačním papírem pro zamezení vlivu nadměrného tepla a vlhkosti. Totéž proveďte při montáži spárovky v bezprostřední blízkosti cihlové stěny. Výřezany otvor by měl být minimálně 250 mm od čelní hrany spárovky a minimálně 50 mm od boční hrany spárovky. Mezi jednotlivými otvory zachovejte vzdálenost minimálně 250 mm (viz obr. č. 2)

MONTÁŽ

Mezi spárovkou a stěnou je nutné ponechat 3–4 mm dilatační mezeru pro změny vlhkosti okolního prostředí. (viz obr. č. 3) Dilatační mezeru mezi spárovkou a stěnou je možné zatíť sanitárním silikonem nebo zakrýt těsnící lištou k pracovním deskám nebo zástenou.

Tip: inspiруйте se в каталогу Демос Пlošné материалы

Při montáži do okolních skříněk či korpusů použijte úhelníky s oválnými otvory. Šrouby dotáhněte tak, aby bylo možné volně sesychání či bobtnání spárovky vlivem změn okolní vlhkosti (viz obr. č. 4). Lišta nebo zástena však musí být namontována pouze do stěny, nikoliv do spárovky (viz obr. č. 5). Při napojování dvou spáravek použijte standardní spojovací prvky k tomu určené. Spárovky napojujte pouze v úhlu 90° (viz obr. č. 6). Při napojování spáravek naneste tenkou vrstvu sanitárního silikonu, dotáhněte šrouby a nadbytek silikonu seřtete.

Nepoužívejte lepidlo!!!

Po zapuštění umyvadla nebo dřezu do otvoru spárovky je nutné tento spoj důkladně utěsnit sanitárním silikonem.

ČIŠTĚNÍ

Pro každodenní čištění spárovky používejte pouze vodu v kombinaci s přípravkem pro mytí nádobí. Nepoužívejte prostředky obsahující povrchově aktivní látky, čističí prášky a pasty.

UPOZORNĚNÍ

Má-li při instalaci dojít k přímému kontaktu s jinými materiály (např. betonový podklad na schodišti), přesvědčte se, že tento materiál, stejně jako všechny vnitřní prostory stavby, má vlhkost stanovenou normou pro interiérové prostory a nedojde tak k následnému nasakování.

Veškeré nedostatky či vady materiálu je kupující povinen reklamovat prodávajícím před jeho zpracováním. Započetím jeho zpracováním (broušení, hoblování, řezání, lakování či olejování) značí akceptaci jeho technického stavu a vzhledu a po tomto zásahu nemůže být uznána reklamacce v důsledku neslučitelnosti předmětu s jeho původním technickým stavem, ve kterém byl předán.

Průběžná spárovka: tl. 20–100 mm, šířka 400–1200 mm (jiné na vyžádání), délka 800–6000 mm, lamely 40–120 mm.

Jakosti A–D (spárovka): A – téměř bez vad, suky do 30 mm; B – bělový pruh, suky do 50 mm; C – bělový pruh, vyspravené suky do 70 mm, opravy trhlin; D – suky, zbarvení, dřevní běl.

Třívrstvá bidoska: 100% dub (Top Quality) nebo kombinace s jehličnatým dřevem; vrstvy lepené pod 90°; vnější průběžné lamely, středová vrstva napojovaná nebo jehličnatá. Krycí vrstva 4–5 mm. Celková tloušťka 12/15/20/30/40 mm (jiné na vyžádání). Šířka 400–1200 mm, délka 2500 mm. Jakosti A–D (bidoska): A – bez vad, suky do 30 mm; B – bělový pruh, suky do 50 mm; C – bělový pruh, vyspravené suky do 70 mm; D – suky, zbarvení, stopy po škůdcích, dřevní běl. Povrchová jakost libovolná, možnost kombinovaných variant.

Přečítajte si informácie potrebné pre skladovanie, aklimatizáciu, následnú inštaláciu a ďalšie bezproblémové používanie zakúpenej škárovky. Odporúčame pokyny pozorne prečítať ešte pred inštaláciou škárovky, a samozrejme potom pokyny dôsledne dodržiavať. Jediné tak sa budete môcť radovať zo zakúpeného výrobku po dlhú dobu.

INFORMÁCIE O VÝROBKU

Škárovka je produkt z prírodného materiálu (dreva), ktorý je schopný stále meniť svoj objem a tvar. Z dôvodu schopnosti nasávať a vypúšťať vlhkosť v dôsledku momentálnych klimatických podmienok môže dochádzať k čelným trhlinám, trhlinám v ploche či k prehnutiu celej dosky. Škárovka nasáva a vypúšťa vlhkosť inak na povrchu a inak vnútri. Vlhosť vysušenej škárovky, ktorá mieri do predaja, je okolo 8 % (± 2 %). To zodpovedá vlhkosti vzduchu 40–55 % pri okolitej teplote okolo 20 °C.

PŘEVOZ, AKLIMATIZÁCIA A SKLADOVANIE

Škárovka by nemala priamo prechádzať z prostredia do prostredia s veľkým rozdielom teplot a vlhkosti. Tento prechod by sa mal diať pozvoľna.

Venujte zvýšenú pozornosť tomuto odporúčaniu najmä v zimnom období, kedy je škárovka pri expedícii a prevoze vystavená vonkajším teplotám. Následným uskladnením vo vykurovaných a presušovaných priestoroch môže dôjsť k veľkému, až šokovému, teplotnému a vlhkosťnému rozdielu!!! Škárovka potrebuje čas nutný na vyrovnanie vlhkosti v celom svojom priereze. To platí aj pre transport a následnú finálnu inštaláciu hotového výrobku do stavieb.

Po prevoze ponechajte škárovku zabalenú v ochrannej fólii (pre miernejší prechod medzi prostrediami) a takto minimálne 1–2 týždne aklimatizujte. Potom odstráňte ochrannú fóliu a nechajte opäť 1–2 týždne aklimatizovať v priestoroch, kde bude škárovka spracovávaná.

Po celú dobu aklimatizácie skladujte škárovku v uzavretých a suchých priestoroch, chráňte pred priamym slnečným žiarením a zabraňte veľkým teplotným a vlhkosťným výkyvom. Škárovky nesmú byť skladované v bezprostrednej blízkosti vykurovacích telies, v blízkosti studených a vlhkých stien, dverí alebo oken.

Balík škároviek, ale aj jednotlivé dosky, je nutné skladovať naležato, dostatočne poprekladané prekladmi rovnakej veľkosti. Odporúčame jeden preklad na 0,5 m dĺžky, umiestnený kolmo na pozdĺžny smer škárovky. Ak skladujete a aklimatizujete viac škároviek uložených bezprostredne na sebe, vedzte, že škárovka vnútri balíka môže mať inú vlhkosť a vlastnosti oproti škáróvkám na vrchnej a spodnej strane balíka. Ak budete spracovávať viac škároviek naraz, je vhodné ich aklimatizovať a skladovať jednotlivito poprekladané s voľným pôsobením vzduchu medzi nimi (viď obr. č. 1). Nepotrebované škárovky či zvyškový formát skladujte taktiež podľa vyššie uvedených zásad skladovania.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Škárovku je potrebné ošetriť a povrchovo upraviť vždy z oboch strán a na všetkých hranách rovnakým spôsobom a materiálom, a to najmenej dvakrát.

Používajte len materiály určené na povrchovú úpravu – laky, oleje, vosky a podobne.

PRODUKTOVÝ TECHNICKÝ LIST

Spárovky z dubu letného/zimného (Quercus robur, Q. petraea) a jasanu (Fraxinus excelsior). Výroba: OKAN TRADING s.r.o., Štěpánov–Přelouč, Pardubice VI, 53501. Přírodní odstín, vlhkost 8–10 % (±2 %, třída použití 1, UNI EN 322:1994), broušení 100–120 zrnitost. Lepidla D4 PVAc (DIN EN 204), Protodur 303.0, močovino-formaldehydová. Emise E1.

Typy: průběžná spárovka, napájaná spárovka, jednovrstvová deska, trojvrstvová bidoska, lepená lamela v celej dĺžke (natupo). Vysoká pevnosť a tvarová stabilita, určené pre nábytkársky priemysel. bilita, určeno pro nábytkářský průmysl.

VÝŘEZÁVANIE OTVOROV

Všetky výřezy – ako napríklad otvory na drez alebo varnú dosku – musia byť minimálne o 5 mm väčšie ako zariadenie, ktoré sa do výřezu bude vkladať. Viac informácií hľadajte v návode konkrétného zariadenia. Otvor na batériu musí mať priemer o 3 mm väčší ako je priemer rúrky. Surové hrany po výřezu otvoru je potrebné bohato nasiaknuť olejom ešte pred namontovaním zariadenia. Výřez na varnú dosku opatríte hliníkovou páskou, ktorá eliminuje nadmerné presušenie. Ak je pod škárovku inštalovaná umývačka riadu, pračka či mikrovlnná rúra, zabezpečte škárovku z jej spodnej strany izolačným papírom na zamedzenie vplyvu nadmerného tepla a vlhkosti. To isté urobte pri montáži škárovky v bezprostrednej blízkosti tehlovej steny.

Výřezaný otvor by mal byť minimálne 250 mm od čelnej hrany škárovky a minimálne 50 mm od bočnej hrany škárovky. Medzi jednotlivými otvormi zachovejte minimálnu vzdálenosť 250 mm (viď obr. č. 2).

MONTÁŽ

Medzi škárovkou a stenou je nutné ponechať 3 – 4 mm dilatačnú medzeru na zmeny vlhkosti okolitého prostredia. (viď obr. č. 3) Dilatačnú medzeru medzi škárovkou a stenou je možné zatiaľ sanitárnym silikónom alebo zakryť tesniacou lištou k pracovným doskám alebo zástenou.

Tip: inspiруйте se в каталогу Демос Пlošné материалы

Pri montáži do okolitých skriniek či korpusov použite úhelníky s oválnymi otvormi. Skrutky dotiahnite tak, aby bolo možné voľné zosychanie či napučanie škárovky vplyvom zmien okolitej vlhkosti (viď obr. č. 4). Lišta alebo zástena musia však byť namontované iba do steny, nie do škárovky (viď obr. č. 5). Pri napájaní dvoch škároviek používajte štandardné spojovacie prvky na to určené. Škárovky napájajte iba v uhle 90° (viď obr. č. 6). Pri napájaní škároviek naneste tenkú vrstvu sanitárneho silikónu, dotiahnite skrutky a nadbytok silikónu zotrite.

Nepoužívejte lepidlo!!!

Po zapuštění umyvadla alebo dřezu do otvoru škárovky je nutné tento spoj dôkladne utesniť sanitárnym silikónom.

ČIŠTENIE

Na každodenné čistenie škárovky používajte iba vodu v kombinácii s prípravkom na umývanie riadu. Nepoužívajte prostriedky obsahujúce povrchovo aktívne látky, čistiace prášky a pasty.

UPOZORNENIE

Ak má pri inštalácii dôjsť k priamemu kontaktu s inými materiálmi (napr. betonový podklad na schodisku), presvedčte sa, že má tento materiál, rovnako ako všetky vnútorné priestory stavby, vlhkosť stanovenou normou pre interiérové priestory a nedôjde tak k následnému nasakovaniu.

Akokoľvek nedostatky či vady materiálu je kupujúci povinný reklamovať predávajúciemu pred jeho spracovaním. Započatím jeho spracovania (brúsenie, hobľovanie, rezanie, lakovanie či olejovanie) vyjadruje akceptáciu jeho technického stavu a vzhľadu a po tomto zásahu nemôže byť uznaná reklamácia v dôsledku nezlučiteľnosti predmetu s jeho pôvodným technickým stavom, v ktorom bol predaný. nickým stavem, ve kterém byl předán.

Priebežná spárovka: hr. 20–100 mm, šírka 400–1200 mm (iné na vyžiadanie), dĺžka 800–6000 mm, lamely 40–120 mm.

Jakosti A–D (spárovka): A – takmer bez chýb, suky do 30 mm; B – beľový pruh, suky do 50 mm; C – beľový pruh, vyspravené suky do 70 mm, opravy trhlin; D – suky, zafarbenie, drevenová beľ.

Trojvrstvová bidoska: 100% dub (Top Quality) alebo kombinácia s ihličnatým drevom; vrstvy lepené pod 90°; vonkajšie priebežné lamely, stredová vrstva napájaná alebo ihličnatá. Krycia vrstva 4–5 mm. Celková hrúbka 12/15/20/30/40 mm (iné na vyžiadanie). Šírka 400–1200 mm, dĺžka 2500 mm. Jakosti A–D (bidoska): A – bez chýb, suky do 30 mm; B – beľový pruh, suky do 50 mm; C – beľový pruh, vyspravené suky do 70 mm; D – suky, zafarbenie, stopy po škodoch, drevenová beľ.

